

「内径 3,100 ミリメートル導水管漏水事故調査 報告書」の公表について

平成 23 年 3 月 11 日に、東北地方太平洋沖地震が発生し、小田原市内に布設されている神奈川県内広域水道企業団の内径 3,100 ミリメートル導水管で漏水事故が発生しました。

漏水事故の原因究明、復旧方法の検証、今後の維持管理のあり方に関する調査・検討等を目的として、「内径 3,100 ミリメートル導水管漏水事故調査委員会」は設置されました。

この委員会での約 10 か月間の議論を踏まえ、このたび、「内径 3,100 ミリメートル導水管漏水事故調査 報告書」をとりまとめました。

今後も万全な対策を実施し、構成団体に安全で良質な水道用水を送り続けてまいります。

「内径 3,100 ミリメートル導水管漏水事故調査 報告書」

■ 全体版 (25.9 MB)

<http://www.kwsa.or.jp/3100zenntai.pdf>

■ 本文 (18.7 MB)

<http://www.kwsa.or.jp/3100honnbunn.pdf>

■ 参考資料 (7.26 MB)

<http://www.kwsa.or.jp/3100sannkou.pdf>

■ 概要版 (1.38 MB)

<http://www.kwsa.or.jp/3100gaiyou.pdf>